

## MA400F

Он обеспечивает надежный, экономичный и промышленный источник дуги. Он обеспечивает высокую эффективность и долговечность благодаря передовой технологии IGBT. Он обеспечивает легкий запуск и превосходную производительность сварки без прилипания к электроду благодаря регулируемым функциям Arc Force и Hot Start. Он обеспечивает безопасную работу с VRD (устройством понижения напряжения). Он обеспечивает простоту использования благодаря удобному, простому и понятному дизайну экрана. Он обеспечивает бесперебойную сварку даже в сложных рабочих условиях.

### Характеристики

Напряжение сети	3 фазы, 380 В, 50 Гц
Входная мощность (кВА)	17.11 кВА
Входной ток	26 А
Область регулировки тока	20-400
Напряжение холостого хода	72 В
КПД	%88
Режим (40°C)	400 А, %30
	283 А, %60
	219 А, %100
Масса	23 kg
Класс защиты	IP21S
Гарантийный срок	2 года
Габариты машины	610 X 270 X 450 mm
Температура использования	-10 / +40
Температура хранения	-20 / +55



**MA400F**