

MA500F

Он обеспечивает надежный, экономичный и промышленный источник дуги. Он обеспечивает высокую эффективность и долговечность благодаря передовой технологии IGBT. Он обеспечивает легкий запуск и превосходную производительность сварки без прилипания к электроду благодаря регулируемым функциям Arc Force и Hot Start. Он обеспечивает безопасную работу с VRD (устройством понижения напряжения). Он обеспечивает простоту использования благодаря удобному, простому и понятному дизайну экрана. Он обеспечивает бесперебойную сварку даже в сложных рабочих условиях.

Характеристики

Напряжение сети	3 фазы, 380 В, 50 Гц
Входная мощность (кВА)	22.72 кВА
Входной ток	18 А
Область регулировки тока	20-480 А
Напряжение холостого хода	72 В
КПД	%88
Режим (40°C)	480 А, %30
	339 А, %60
	263 А, %100
Масса	23 кг
Класс защиты	IP21S
Гарантийный срок	2 годы
Габариты машины	610 X 270 X 450 mm
Температура использования	-10 / +40
Температура хранения	-20 / +55



MA500F